Aspetti safety dell'housekeeping

L'ordine e la pulizia negli ambienti di lavoro rappresentano un requisito fondamentale per garantire condizioni di salute e sicurezza. Una corretta gestione dell'housekeeping consente di prevenire incidenti, migliorare la fruibilità degli spazi operativi e assicurare l'accesso rapido ai presidi di emergenza.

Mantieni i percorsi liberi da ostacoli e materiali.

Es: Non lasciare oggetti o attrezzature lungo le vie di transito, potrebbero causare inciampi o ostacolare un'evacuazione.

Rimuovi regolarmente scarti e rifiuti dalle aree di lavoro e segregali opportunamente.

Es: Durante il montaggio dei moduli fotovoltaici, raccogli immediatamente imballaggi, fascette e materiali di scarto per evitare accumuli pericolosi o fonti di rischio incendio.



Mantieni ordinati cavi elettrici e postazioni di lavoro.

Es: Evita prolunghe volanti o cavi sotto le scrivanie che possano causare inciampo; utilizza canaline o raccoglicavi.

Stocca in modo ordinato e sicuro materiali e attrezzature.

Es: Le torri eoliche spesso richiedono ferramenta e bulloneria: usa contenitori etichettati e non lasciare componenti sparsi a terra o sui piani di lavoro.

Evita di lasciare attrezzi incustoditi in quota o su superfici instabili.

Es: Dopo l'uso, rimuovi gli attrezzi dalle coperture su cui stai lavorando o dalle sommità dei moduli FV, per evitare cadute accidentali.

Assicurati che le vie di fuga e i presidi antincendio e di primo soccorso siano sempre accessibili.

Es: Non collocare scatoloni o oggetti davanti alle porte antincendio o vicino agli estintori, anche temporaneamente.

Controlla quotidianamente lo stato e la pulizia delle aree comuni.

Es: Le zone di carico/scarico devono essere libere da fango, olio o altri residui che possono causare scivolamenti, inciampi o interferenze con i mezzi.

Verifica periodicamente la segnaletica e i sistemi di delimitazione.

Es: I nastri di delimitazione delle aree di lavoro non devono essere danneggiati, abbattuti o scoloriti: sostituirli in caso di usura.

plenitude